



Poble	Ordino
Parròquia	Ordino
Adreça	Carrer dels Còms, s/n
Tipus de bé:	Colomer
Estil	Arquitectura popular
Datació	Segle XVIII
Secció a l'inventari general	Primera, béns d'interès cultural
Classificació	Monument
Data protecció	2003-07-16

Descripció Colomer annex a la casa Rossell i situat arran dels horts propietat d'aquesta. Va ser construït sobres les restes d'una antiga casa i en un moment indeterminat anterior a l'any 1780.

Es tracta d'un colomer de planta baixa i dos pisos, coberta a quatre aigües i murs arrebossats de manera particular. La planta baixa i el primer pis no eren espais relacionats directament amb la cria de coloms; activitat reservada exclusivament al segon pis. Aquest espai disposa de quatre obertures per facilitar l'entrada (a la façana sud-est) i la sortida (façana sud-oest i llanternó de la coberta) dels coloms. L'interior estava acabat amb un arrebossat treballat de manera molt acurada fins aconseguir un acabat molt llis amb la finalitat de no deixar pujar els depredadors. A sota de les finestres d'entrada hi ha una estructura de quatre bigues de fusta destinades a facilitar l'arribada dels coloms i a les parets hi ha petites lloses clavades i covadors per fer els nius. Els murs exteriors presenten dos tipus d'arrebossats. A l'alçada del segon pis aquest arrebossat, d'una factura de gran qualitat tècnica, presenta un acabat molt llis amb l'objectiu de no deixar entrar els depredadors.

Va ser restaurat entre els anys 2001 i 2002 per l'Àrea d'Inventari i Conservació.